



报告编号：HBJ20-098-3

检测报告

项目名称：油烟检测

委托单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

报告日期：2020年3月30日

山东科建质量检测评价技术有限公司




山东科建质量检测评价技术有限公司

环境检测报告

科建 HJ/BG-01-001

第 1 页 共 2 页

委托单位	浦林成山（山东）轮胎有限公司			报告编号	HBJ20-098-3
受检单位	浦林成山（山东）轮胎有限公司			委托日期	2020.3.10
项目地址	荣成市青山西路 99 号			检测类别	委托检测
项目类别	检测项目	方法依据	分析方法	检出限	检测仪器
油烟	油烟	DB37/597-2006 附录 A、附录 B			EP600 红外分光测油仪
<p>编制: 郭永杰</p> <p>审核: 任永杰</p> <p>批准: 郭永杰</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  <p>检测单位检测专用章（盖章） 签发日期: 2020年3月30日</p> </div>					
检测说明	/				

一、油烟检测

基准灶头数		6	完成日期		2020.3.14		
判定标准		《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)表4标准					
采样日期	采样点位	标态烟气流量 (m ³ /h)	检测结果			标准限值	
			油烟排放浓度(mg/m ³)	油烟排放浓度均值(mg/m ³)	去除效率(%)	排放浓度(mg/m ³)	去除效率(%)
2020.3.13	油烟净化器处理后	4406	0.40	0.39	/	0.5	/
		4436	0.48				
		4446	0.44				
		4436	0.32				
		4468	0.33				
备注	油烟排气筒未高出所在或所附建筑物顶 1.5m						

*****报告结束*****



注 意 事 项

- 1、 报告无检测单位“检测专用章”无效。
- 2、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告涂改无效。
- 4、 送样委托检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 5、 未经本公司批准，不得部分复制检测结果；复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
- 6、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

地址：山东省威海市经济技术开发区嵩山路-99-1 号

电话：0631-5982756

邮编：264205

