

SDJN/JSBG-196



221512340481



WD22010214-09A

# 检测报告

报告编号：佳诺检 WD22010214-09A

项目名称：浦林成山（山东）轮胎有限公司周期性检测

委托单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

检测类别：委托检测

样品类别：雨水

编制日期：2022年09月20日

山东佳诺检测股份有限公司

(检测专用章)

## 一、基本信息

委托单位	单位名称	浦林成山(山东)轮胎有限公司		
	单位地址	威海市荣成市青山西路 99 号		
受检单位	单位名称	浦林成山(山东)轮胎有限公司		
	单位地址	威海市荣成市青山西路 99 号		
采样日期	2022.09.15	检测日期	2022.09.16-09.18	
样品状态及描述	见本检测报告第 3 页“检测内容”			
检测项目	见本检测报告第 3 页“检测内容”			
评价标准	--			
检测结论	所检项目仅提供数据, 不作结论			
备注				

编制人: 周海雁

审核人:



授权签字人:



签发日期:

2022-9-20

## 二、检测内容

样品类别	检测点位	检测项目	样品状态及描述	检测频次
雨水	雨水排放口	化学需氧量、石油类	无色、无味、无浮油、 透明水样 1×500mL 棕色玻璃瓶 1×500mL 磨口瓶	1 次性检测

## 三、检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	检测方法	方法依据	仪器设备	检出限
废水	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	酸式滴定管 (SD-01)	4 mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	SYT700 红外分光光度 法 (W39)	0.06 mg/L

## 四、检测结果

### 1、雨水检测结果

采样日期	检测点位	样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
2022.09.15	雨水排放口	WW2209158601	化学需氧量	mg/L	22	--
			石油类	mg/L	0.36	--

## 五、附表

### 1、雨水检测期间参数附表

检测日期	检测频次	气温 (°C)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	风向
2022.09.15	1	23.2	100.1	2.1	东

此页以下空白

## 六、项目检测点位示意图



=====**报告结束**=====

## 检测报告说明

1. 本报告无本公司检测专用章、骑缝“检测专用章”无效。
2. 本报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。复印后的检测报告须经本公司盖章确认。
5. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。
6. 委托方送样检测，报告结果仅对所送样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 不可重复性试验不进行复检。
8. 对检测报告结果若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。
9. 委托方提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。

地址：威海市文登区汕头路 279 号

邮编：264400

电话：0631-5990018

邮箱：sdjnjc123@163.com